

DATOS DEL SERVICIO				
Fecha de reporte del problema:	16/07/2027	Fecha de respuesta:	16/07/2027	
Tipo de servicio:	Inspección mediante videollamada			
Responsable:	Wilmer Egúsquiza Saenz			

DATOS DE LA ENTIDAD				
Razón social/Entidad	DIRSAPOL			
Atención:	Polcilínico Policial de Chachapoyas			
Responsable:	Brigadier Fluker	Teléfono:	978959300	


DATOS DEL EQUIPO		
Nombre del equipo:	Electrocardiógrafo	
Marca:	Mindray	
Modelo:	Beneheart-R3	
Serie:	FK-17028203	
Proceso:	081-2021-DIRSAPOL	
Vencimiento de Garantía:	30/11/2024	

## SITUACIÓN DEL EQUIPO


(Problema, falla o desperfecto presentado)

El personal indica que el equipo no hace las lecturas de las derivaciones y que sale el siguiente mensaje de advertencia en la pantalla del EKG:

(Deriv. Extrem. Desconectada)



## **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**











- Inspección visual (mediante videollamada) del cable ECG conectado. (Ok)
- Inspección de electrodos (mediante videollamada) conectados al cable ECG. (Ok)
- Prueba de encendido y apagado del equipo con el cable ECG desconectado. Error persiste.
- Prueba de funcionamiento con otro cable ECG (nuevo). Error persiste y quipo no hace las lecturas.

## **CONCLUSIONES**

Es necesario hacer una visita técnica ya que el error persiste a pesar de la ayuda que se le brindó al personal del policlínico mediante videollamada.

## **OBSERVACIONES:**

Se hizo la consulta a Amílcar y su presupuesto es de s/ 1,300.00 Indica que llevaría un simulador de EKG y viáticos por 3 días para la visita técnica.









